

CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE
Attività Tecniche e Produttive
Ufficio Programmazione e
Gestione del Territorio

Repertorio generale n. 2996

ORDINANZA n. 266 del 06 dicembre 2013

OGGETTO:

Frana presso il versante sud del Fosso Saraceni in C.da Santa Lucia di questo Comune. Monitoraggio dello stato dei luoghi e ripristino delle condizioni di sicurezza.

PREMESSO che in data 03.12.2013 si è reso opportuno e necessario un sopralluogo da parte di tecnici comunali in località Santa Lucia di questo Comune per gli accertamenti relativi ad un processo di frana in atto nel versante sud del Fosso Saraceni in prossimità delle aree individuate catastalmente al fg. 41 con le particelle 4473, 4307,4328, 4473, 68, 69, 4368, 4370, 4372,1182,4422, 4441,4445,4538, 4539,4540,4541,157,999,4470;

CHE, in loco, è stata accertata una frana di terreno con scivolamento a valle verso il fosso Saraceni e che in caso di successive precipitazioni meteoriche potrebbero determinarsi ulteriori smottamenti;

RITENUTO pertanto doversi provvedere affinchè l'area interessata dall'evento franoso in questione sia costantemente monitorata e sorvegliata, opportunamente segnalata e delimitata a salvaguardia dell'incolumità delle persone e per la preservazione dei beni, al fine di cogliere eventuali ulteriori indizi di cedimenti ed evitare che il terreno della scarpata costituisca pericolo per la pubblica incolumità;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 nº 267 art. 54;

RITENUTA pertanto la necessità e l'urgenza di intervenire;

ORDINA

ai sigg.ri:

MAGHINI Teresa e SANVITALE Rocco nati a Ortona rispettivamente il 15.02.1963 e l'11.02.1956, entrambi residenti in Villa Iubatti n. 101;

TENISCI Gabriella, nata ad Ortona il 23.03.1960 ed ivi residente in c.da Santa Lucia n. 0:

DE LUCA Carlo e SECCIA Nadia, nati rispettivamente a S. Giorgio a Cremano il 29.02.1944 e a Ortona il 23.08.1953, entrambi residenti in C.da Santa Lucia;

PAPA Leonardo e SULPIZIO Chiara, nati rispettivamente a Ortona il 06.11.1978 e a Chieti il 18.12.1976 entrambi residenti in Ortona alla c.da S. Lucia;

NATALE Diego e SULPIZIO Angela, nati rispettivamente a Ortona il 31.07.1981 e a Chieti il 13.10.1975 entrambi residenti in Ortona alla c.da S. Lucia;

DISTANTE Emanuele e MISURACA Rosa Maria, nati rispettivamente a Brindisi il 21.09.1950 e a Corleone il 13.09.1948 entrambi residenti in Ortona alla c.da S. Lucia n. 0;

ORTENSIO Wanda e SULPIZIO Francesco, nati rispettivamente a Francavilla al Mare il 06.04.1950 e a Chieti il 23.03.1950 entrambi residenti in Ortona alla c.da S. Lucia;

GASPARI Adamo, nato a Vasto il 22.04.1969 e residente in Ortona alla c.da S. Lucia;

D'ONOFRIO Monica e MISCI Giampiero, nati a Ortona rispettivamente il 24.08.1974 e 07.01.1965 ivi residenti in c.da S. Lucia;

MAJO Domenico Antonio e TUCCI Patrizia, nati a Ortona rispettivamente il 15.03.1966 e 14.04.1969 ivi residenti in c.da S. Lucia;

CARAVAGGIO Domenico Tommaso e MASSIMI Patricia, nati rispettivamente a Ortona l'08.04.1961 e a Frameries (Belgio) il 20.08.1963 residenti in Ortona alla c.da S. Lucia;

DI CINTIO Luigi, nato a Ortona il 13.06.1961 ed ivi residente in c.da. S. Lucia;

DI LEVE Lino e PINTI Patricia, nati rispettivamente a Ortona l'08.07.1980 e Genk (Belgio) il 25.05.1984 residenti in Ortona alla c.da S. Lucia;

in qualità di proprietari delle aree interessate dall'evento franoso in premessa o in prossimità delle stesse, di provvedere immediatamente, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità e previa nomina di tecnico abilitato di fiducia, alla esecuzione di accurate verifiche finalizzate al monitoraggio e controllo delle condizioni di stabilità della zona interessata dalla frana in parola, il quale dovrà relazionare sulle attività di cui ai sottoelencati punti:

- **1)** Verifica della stabilità dei fabbricati, anche in relazione del tipo di fondazione e del terreno di sedime;
- **2)** Monitoraggio costante delle condizioni statiche dei fabbricati ed eventuali sistemi di misura;
- **3)** Verifica dei sistemi di raccolta e scarico delle acque bianche e nere evitando tassativamente ogni tracimazione a valle.

Le verifiche di cui ai punti sopra detti dovranno essere oggetto di relazione del tecnico/i incaricato/i da rimettere al Dirigente del III Settore del Comune di Ortona sulle attività di cui ai punti 1-2-3 entro e non oltre dieci giorni dalla data di notifica della presente, con precisazione dell'esito degli accertamenti esperiti e eventuale criticità dello stato dei luoghi dell'area oggetto di intervento.

dalla Residenza Comunale, addì 06 dicembre 2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

IL SINDACO

Ing. Nicola PASQUINI
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Dott. Vincenzo d'Ottavio Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993